В процессе испытаний было выявлено перемещение равновесной точки. Разловение сдвига на ортогональные направления позволило выделить величину нестабильности механического узла датчика.

## Литература

- Проектирование датчиков для измерения механических величин.
   Лод ред. Е.П.Осадчего. М.: Машиностроение. 1979.
- Дж. Себер. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980.
- Скобелев О.П. Методы преобразования и устройства сбора измерительной информации. - Куйбылев: КуАИ, 1980.

yak 681.33.001.57

В.А.Киреев, О.П.Скобелев

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСИСТЕМ СБОРА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В настоящее время методы моделирования на ЭВМ используются на этапах структурного и параметрического синтеза, а также при анализе функционирования оредств измерений в тех или иных условиях. Связано это с тем, что традиционное для измерительной техники физическое моделирование, т.е. создание и испытание макета, является дорогостоящим и долговременным, а результаты испытаний нередко имеют частный характер. В то же время точное вычысление необходиших характеристик аналитическими методами, как правило, затруднительно из-за сложности измерительных устройств [1, 2].

Целесообразность использования имитационного моделирования при анализе и синтезе подсистем сбора и преобразования информации, использурщих тестовые переходные процессы (ПС-ТПП), обусловлена, во-первых, трудностями анализа переходного процесса в измеритель — ной цепи, которая содершит распределенные, нелинейные, перемение во времени параметри [3]; во-вторых, необходимостью оценки влияния, которое оказывает на процесс преобразования комплекс детерминированных и недетерминированных факторов.


Моделирование аналого-цифровых устройств предполагает созда — ние библиотеки имитационных моделей элементов (узлов), которые с помощью управляющей программы объединяются в модель всего устройства [4]. Такой подход к исследованию ПС-ТПП был сформулирован в работе [5], где на основе анализа структур подсистем выделены типовые элементы и блоки и приведены операторные выражения функционирования, являющиеся основой для построения управляющих программ.

В предлагаемой статье описываются моделирующие программы для некоторых элементов ПС-ТПП — измерительной цепи, компаратора, ана-лого-цифрового преобразователя (АЦП). Приводится пример управляющей программы моделирования подсистемы, реализующей метод постоянной времени [6].

Измерительная цепь. В ПС-ТПП преобразование входной величины в выходную осуществляется путем возбуждения перекодного процесса в измерительной цепи, состоящей из датчиков, ключей, линий связи, образцовых элементов. В связи с этим особое значение имеет анализ переходного процесса в цепи. Для такого анализа предлагается использовать метод уравнений состояний. С помощью этого метода разработаны модели измерительных цепей для различных параметрических датчиков, различающихся местоположением ключей (со стороны источника питания, со стороны операционного блока - компаратора и т.п.) и видом линий связи (двух-, трех-, четырехпроводные) [5]. Модель поврояяет получить переходную функцию и оценить влияние, которое оказывают на нее как номинальные значения параметров линий и ключей оправиваемого и неоправиваемых каналов, так и клонения параметров от этих значений, задаваемые своими пределами или законами распределения. При этом под параметрами линии HOHUMADICH OF OMKOCTL, MHZYKIMBHOCTL M AKTUBHOC COUDCINERCHME. под параметрами ключа - параметры его статической схемы замещения.

Блок-схема алгоритма моделирования измерительной цепи представлена на рис. I.

Компаратора, реализованного на операционном усилителе, принята схема, предложенная в работе [4]. Модель доработана с учетом специфики использования компаратора в ПС-ТПП. Она состоит из четырех частей: усилителя, порогового устройства, передаточного звена и ограничителя скорости выходного сигнала. Сигнал на выходе усилителя  $(U_{\varphi})$  представляет собой разность входного сигнала с помехой  $(U_{RT}+\varphi)$  и опорного




Р и с. I. Блок-схема алгоритма моделирования измерительной цепи

уровня  $(U_{OR})$ , усиленную в  $K_{OY}$  раз, причем  $K_{OY}$  — козффициент усиления операционного усилителя на постоянном токе. Пороговое устройство ограничивает уровень выходного сигнала некоторыи максимальным значением  $(U_{VR})$ . Передаточное звено, в качестве которого используется апериодическое звено, описывает работу усилителя в линейном рекиме. Появление ограничителя скорости изменения выходного сигнала отравает тот факт, что эта скорость  $(\rho)$  не монеет превышать ваксимально возможной  $(\rho_M)$ , характеризующей быстродействие усилителя.

Блок-схема авгоритма моделирования представлена на рис. 2. Модель учитывает задержку  $\tau_3$  в переключении выхода компаратора.

А на дого - ци фровой преобразова - тель. Предпатаемая модель имитирует работу AUU "время-код" со-



Р и с. 2. Блок-схема алгоритма моделирования

держащего в своей структуре реверсивный счетчик. Такой АЦП используется в подсистемах для дифференциальных датчиков с последовательным опросом. При опросе одного плеча датчика счетчик работает на слокение, при опросе другого — на вычитание. В результате формируется код  $\mathcal N$ , пропорциональный разности результатов опроса плеч.

Блок-схема алгоритма моделирования приведена на рис. 3. Модель построена с учетом начальной фазы квантования, т.е. разницы фаз преобразуемого временного интервала  $\mathcal{T}$  и последовательности имплульсов заполнения, имелюцих частоту  $f_o$  . Предполагается равномерное распределение  $\mathcal{T}_{\mathcal{O}}$  .

Модели измерительных цепей, компаратора,
АЦП, объединенные управляющей программой,
могут использоваться
при исследовании характеристик различных подсистем.

На рис. 4 приведена блок-схема моделирования подсистемы на основе метода постоянной времени, в которой реализован последователь ный многократный опрос каждого плеча датчика с суммированием результатов опроса на какдом такте в аналоговой форме. Многократный опрос позволяет повысить чувствительность преобразования, что важно при использовании датчиков





Рис. 3. Блок-схема алгоритма моделирования с учетом начальной фазы квантования

с малой постоянной времени [6].

Для моделируемой подсистемы задаются входной сигнал, число каналов, длина и тип линий связи, помехи, характеристики блоков и т.д. Модель позволяет получить уравнение преобразования, определить погрешность и оценить быстродействие подсистемы.

Контакты и переменные, указанные на блок-схеме, имеют следующий смысл:  $\Delta t$  — шаг пересчета системного времени;  $C\mathcal{Y}$  —



Р и с. 4. Блок-схема моделирования подсистемы на \_\_\_\_\_ основе метода постоянной времени

число тактов опроса плеча датчика;  $\mathcal{C}\mathcal{Y}_{\mathcal{H}}$  — заданное число тактов опроса;  $\mathcal{T}$  — время одного такта;  $\mathcal{T}_{\mathcal{F}}$  — общее время опроса.

В заключение отметим, что разработанные модели применялись при анализе статических характеристик (уравнения преобразования и основной погрешности) подсистемы с индуктивными датчиками типа ДМИ в условиях действия помех общего и нормального видов. Предпо-лагалось, что помеха общего вида имеет вид синусоиды с частотой 50 Гц и с начальной фазой, распределенной по равномерному закону. Помеха нормального вида — импульсная, причем моменты появления ее определяются законом Пуассона. На модели исследовались составляющие погрешности, вызванные нелинейностыю уравнения преобразования, изменением длины линий связи и числа каналов подсистемы, разбросом остаточных параметров ключей, действием помех. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами испытаний и эксплуатании полсистемы.

## Литература

- І. Мандельштам С.М., Хуснутдино в Г.Н. Имитационное моделирование в задачах анализа и синтеза многоблочных средств измерений. "Приборы и системы управления", 1977, № 3, с. 16.
- Гитис Э.И. Влияние микропроцессоров на структуру и методы проектирования систем и приборов. "Приборы и системы управления". 1977. № 11. с. 30.
- 3. Скобелев О.П. Способы и средства анализа подсистем сбора, основанных на тестовых переходных процес сах. - В сб.: Вопросы кибернетики. Автоматизация экспериментальных исследований. - М.: 1979.
- 4. Гитис Э.И. Преобразователи информации для электронных цифровых вычислительных устройств. - М.: Энергия, 1975.
- 5. С к о б е л е в О.П. Анализ структурных вариантов подсистем сбора, использующих тестовые переходные процессы.— В сб.: Автоматизация экспериментальных исследований. Труды Всесоюзной научно-технической конференции. — Куйбышев: КуАИ, 1980.
- Скобелев О.П. Методы преобразования и устройства сбора измерительной информации: Учебное пособие. - Куйбышев: КуАИ, 1980.