

СГАУ: 6 (У)

У754

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»


---

**УСЛОВНОСТИ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ**  
**Общие сведения о резьбах.**  
**Соединения резьбовые**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

УСЛОВНОСТИ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ  
Общие сведения о резьбах.  
Соединения резьбовые

*Методические указания*



САМАРА 2005

Составители: *Л.М. Рыжкова, С.С. Комаровская*

УДК 621.88:629.7

**УСЛОВНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ.** Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые: Метод. указания / Самар. гос. аэрокосм. ун-т; Сост. *Л.М. Рыжкова, С.С. Комаровская*. Самара, 2005. 42 с.

В методических указаниях приведены основные формулы, необходимые для расчетов при вычерчивании различных резьбовых соединений, а также справочные материалы из ГОСТов, необходимые для выполнения индивидуальной графической работы. Указания разработаны на основе ГОСТ 2.311--81 "Единой системы конструкторской документации" (ЕСКД).

Предназначены для оказания методической помощи студентам первого и второго курсов, изучающим машиностроительное черчение и инженерную графику.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Самарского государственного аэрокосмического университета

Рецензент Л. А. Чемпинский

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЬБАХ

В машиностроении получили широкое распространение резьбовые соединения, обладающие такими достоинствами, как универсальность, высокая надежность, способность воспринимать большие нагрузки, простота изготовления и т.д.

**Резьба** – это поверхность, образуемая движением плоского контура (профиля), расположенного в осевой плоскости, по винтовой линии, нанесенной на цилиндрической или конической поверхности.

Резьбы классифицируются по нескольким признакам (схема 1):

- 1) в зависимости от формы плоского контура – треугольные, трапециoidalные, круглые, прямоугольные;
- 2) в зависимости от поверхности, на которой нарезана резьба, – цилиндрические и конические;
- 3) по расположению на поверхности – внешние и внутренние;
- 4) по эксплуатационному назначению резьбы подразделяются на крепежные, крепежно-уплотнительные, ходовые, специальные;
- 5) по числу заходов – однозаходные и многозаходные.

Резьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаходной, образованную движением двух, трех и более одинаковых профилей, – многозаходной.

В связи с этим введены понятия: *шаг резьбы – P, ход резьбы – P<sub>h</sub>* (на рис. 1, 6 изображена двухзаходная резьба).


*P* – расстояние по линии, параллельной оси резьбы между одноименными точками двух соседних профилей резьбы;

*P<sub>h</sub>* – расстояние, на которое переместится деталь с резьбой за один оборот;

$P_h = n \cdot P$ , где *n* – число заходов. У однозаходных резьб ход равен шагу;

6) в зависимости от направления винтовой поверхности – правые и левые.

Если ось вала с резьбой расположить вертикально перед наблюдателем, то у правой резьбы видимая часть витков поднимается слева направо, у левой резьбы справа налево (рис. 1.1, а, б);



1  
EXEMD




Рис. 1.1

### Профили и обозначения стандартных резьб:

**Профиль резьбы** – контур, полученный при сечении резьбы плоскостью, проходящей через ее ось.


Резьба характеризуется основными размерами (рис. 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7)

- $D, d$  – наружный диаметр резьбы;
- $D_1, d_1$  – внутренний диаметр резьбы;
- $D_2, d_2$  – средний диаметр резьбы;
- $\alpha$  – угол профиля резьбы;
- $P$  – шаг резьбы;
- $D, D_1, D_2$  – диаметры резьбы в отверстии;
- $d, d_1, d_2$  – диаметры резьбы на стержне.

*На чертежах резьбу изображают условно, независимо от профиля резьбы (рис. 1.2):*

**На стержне** – сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру (см. рис. 1.2, а).

**На видах, полученных проецированием на плоскость**, перпендикулярную к оси стержня, по наружному диаметру резьбы – окружность сплошной основной линией, по внутреннему диаметру резьбы проводят сплошной тонкой линией дугу, приблизительно равную  $3/4$  окружности, разомкнутую в любом месте (см. рис. 1.2, б, в).



112

Эндоканалы, опицесные и мезодонты, нанесены на кончике резцов по соответствующим схемам с кондиломатической, цилиндрической и конической формами (рис. 12).

မြန်မာစွဲ ပုဂ္ဂနယ်များကို အသေးစိတ် ဖြန့်ချေရန် ရေးဆွဲထဲ၏ အကြောင်း

תִּזְדַּעַת - מִפְנָסֶרֶת עֲלֵיהֶם אֶת־צָבָא  
ס ۶۰۰۰ - מִגְּדוֹלָה אֶת־צָבָא  
וְעַד־מִלְּמָדָה.

ОБОЗНОЧИЯ КОМПЕКСОВ И АРХИТектонИКИ № ПОСЛЕДНИХ РАЗДЕЛОВ ДОКАЗАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ПОСЛЕДНИХ РАЗДЕЛОВ ДОКАЗАНИЯ

**В отверстии** по сравнению с валом сплошные основные и сплошные тонкие линии как бы меняются местами (см. рис. 1.2, *a*, *г*). Наружный диаметр резьбы – сплошная тонкая линия, внутренний диаметр резьбы – сплошная основная линия.

Сплошную тонкую линию наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии, но не более  $P$  – шага резьбы (см. табл. 1). Штриховку в разрезах доводят до линии наружного диаметра резьбы на валу (см. рис. 1.2, *а*, *в*) и до линии внутреннего диаметра в отверстии (рис. 1.2, *г*, *д*).

**На разрезах резьбового соединения** в изображении на плоскости, параллельной к его оси, в отверстии показывают только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (см. рис. 1.2, *е*).

Линию, определяющую границу резьбы, проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной или штриховой линией, если резьба изображена как невидимая.

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой в проекции на плоскость, перпендикулярную к оси стержня или отверстия, не изображают (см. рис. 1.2, *б*). Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне должна пересекать линию границы фаски (см. рис. 1.2, *а*).

Для всех видов резьбы, *кроме трубных и конических*, размер резьбы, указываемый в обозначении, соответствует его действительному размеру. Для трубной резьбы размер указывается в обозначении в дюймах ( $1'' = 25,4$  мм) и приблизительно равен условному проходу трубы, т.е. внутреннему диаметру трубы, по которому рассчитывают её пропускную способность.

## 1.1. МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150–81 (рис. 1.3). Метрическую резьбу выполняют с крупным шагом (единственным для данного диаметра резьбы) и мелкими шагами, которых для данного диаметра может быть несколько. Например, для диаметра резьбы  $d = 20$  мм крупный шаг равен 2,5 мм, а мелкий может быть равен 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 мм (табл. 1.1).




Рис. 1.3

*Поэтому в обозначении метрической резьбы крупный шаг не указывают, а мелкий указывают обязательно.*

#### **Примеры обозначений:**

M20 – резьба метрическая, диаметр резьбы 20 мм, шаг резьбы крупный;

M20×1,5 – резьба метрическая, диаметр резьбы 20 мм, шаг мелкий 1,5 мм;

M20LH – резьба метрическая, диаметр резьбы 20 мм, шаг крупный, резьба левая;

M24×10(P1) – резьба метрическая, диаметр резьбы 24 мм, ход 10 мм, шаг мелкий 1 мм.

## **1.2. ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА**

Профиль резьбы установлен ГОСТ 6357–81 (рис.1.4). Применяют трубную резьбу на водо- и газопроводных трубах и частях для их соединения (муфтах, тройниках, трубопроводной арматуре и т.д.).

Отсутствие зазоров по контуру профиля делает такое резьбовое соединение более герметичным.

В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы входит буква G и числовое значение – приблизительно равное условному проходу трубы  $d_y$  – в дюймах ( $d_y$  – внутренний диаметр трубы).

*Поэтому обозначение размера трубной резьбы наносят на полке линии-выноски.*

Таблица 1.1

**Диаметры и шаги метрической резьбы  
(ГОСТ 8724-81)**

Диаметр $d$ резьбы для ряда			Шаг $P$	
1 ряд	2 ряд	3 ряд	крупный	мелкий
6	-	-	1	0,75; 0,5
8	-	9	1,25	1; 0,75; 0,5
10	-	11	1,5	1,25; 1; 0,75; 0,5
12	-	-	1,75	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5
-	14	15	2	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5
16	-	17	2	1,5; 1; 0,75; 0,5
-	18	-	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
20	-	-	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
-	22	-	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
24	-	25	3	2; 1,5; 1; 0,75
-	-	26	-	2; 1,5; 1
-	27	28	3	2; 1,5; 1; 0,75
30	-	32	3,5	3; 2; 1,5; 1; 0,75
-	33	35	3,5	3; 2; 1,5; 1; 0,75
36	-	38	4	3; 2; 1,5; 1
-	39	40	4	3; 2; 1,5; 1
42	-	-	4,5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	45	-	4,5	4; 3; 2; 1,5; 1
48	-	50	5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	52	55	5	4; 3; 2; 1,5; 1
56	-	58	5,5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	60	62	5,5	4; 3; 2; 1,5; 1
64	-	65	6	4; 3; 2; 1,5; 1
-	68	70	6	4; 3; 2; 1,5; 1
72	-	75	-	6; 4; 3; 2; 1,5; 1
-	76	73	-	6; 4; 3; 2; 1,5; 1
80	-	82	-	6; 4; 3; 2; 1,5; 1
-	85	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
90	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	95	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
100	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5

Применение резьбы первого ряда – предпочтительно.




Рис. 1. 4

**Пример обозначения:** G1 – резьба трубная цилиндрическая, условный проход  $d_y = 25$  мм, т.е. примерно равный одному дюйму ( $1'' = 25,4$  мм), фактический наружный диаметр резьбы равен  $d = 33,3$  мм.

### 1.3. ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА


Профиль резьбы установлен ГОСТ 6211–81 (рис. 1.5, а). Применяют в соединениях труб при больших давлениях и температуре, когда требуется повышенная герметичность соединения. Так как у конической резьбы диаметр непрерывно изменяется, то её размер относится к сечению в **основной плоскости**. В этом сечении диаметр конической резьбы равен диаметру трубной цилиндрической резьбы (рис. 1.5, б).

Наружная резьба обозначается – R. Внутренняя резьба обозначается –  $R_c$ .

**Примеры обозначений:**

R $1\frac{1}{2}$  – резьба наружная трубная коническая, диаметр резьбы в основной плоскости равен  $1\frac{1}{2}$  дюйма (~ 47,8 мм).

$R_c 1\frac{1}{2}$  – резьба внутренняя трубная коническая.



a)

b)

Рис. 1.5

#### 1.4. ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ РЕЗЬБА

Профиль резьбы установлен ГОСТ 9484-81 (рис. 1.6), имеет форму равнобедренной трапеции.

Применяют на винтах, передающих возвратно-поступательное движение.

*Примеры обозначений:*

Tr 40 × 6 – резьба трапецидальная однозаходная, номинальный диаметр 40 мм, шаг 6 мм;

Tr 40 × 9(P3)LH – резьба трапецидальная, номинальный диаметр резьбы 40 мм, ход – 9 мм, шаг – 3 мм, LH – резьба левая.




Рис. 1.6

### 1.5. УПОРНАЯ РЕЗЬБА

Профиль резьбы установлен ГОСТ 10177–82 (рис.1.7). Применяют на винтах, подверженных односторонне направленным усилиям, например в домкратах.




Рис. 1.7

**Примеры обозначений:** S80×20 – резьба упорная однозаходная, номинальный диаметр резьбы 80 мм, шаг 20 мм; S80×20(P5) – резьба упорная четырехзаходная, номинальный диаметр резьбы 80 мм, 20 мм – ход, 5 мм – шаг.

## 1.6. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НЕСТАНДАРТНАЯ РЕЗЬБА

Применяют в соединениях, где не должно быть самоотвинчивания под действием приложенной нагрузки.

Так как профиль резьбы не стандартизован, то на чертеже приводят все данные, необходимые для ее изготовления (рис.1.8).




Рис.1.8

## 2. СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ

Резьбовое соединение – соединение деталей с помощью резьбы, обеспечивающее их относительную неподвижность или заданное перемещение одной детали относительно другой.

Резьбовые соединения относятся к разъемным соединениям, разборка и повторная сборка которых возможна без повреждения их составных частей, например: соединение болтом, шпилькой, винтом и трубные соединения.

### 2.1. СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОМ

**Болт** – цилиндрический стержень, снабженный на одном конце головкой, а на другом – резьбой, на которую навинчивается гайка.

На рабочем поле чертежа формата А4 изображается соединение двух деталей при помощи болта, шайбы и гайки (рис. 2.1). Размеры болта, гайки, шайбы берутся по табл. 2.1, 2.2, 2.3.




Рис. 2.1

В задании, выданном преподавателем, дано:  $d$ ,  $S_1$ ,  $S_2$ :  
 $d$  – диаметр болта (например: М16, где М – резьба метрическая, диаметр резьбы – 16 мм);

$S_1$  и  $S_2$  – толщины соединяемых деталей.

По диаметру болта  $d$  определяют размеры болта, гайки, шайбы (см. табл. 2.1, 2.2, 2.3.) и диаметр отверстия под болт  $d_1 = 1,1d$ .

Расчетная длина болта –  $\ell_p$  определяется по формуле


$$\ell_p = S_1 + S_2 + S_{\text{ш}} + H_g + k,$$

где  $S_{\text{ш}}$  – толщина шайбы (см. табл. 2.3);  $H_g$  – высота гайки (см. табл. 2.2);  $d$  – диаметр болта (например: М16);  $k$  – длина части болта, выступающая над гайкой,  $k = (0,25 \dots 0,5)d$ .

Затем длину болта  $\ell$  уточняют по табл. 2.1, выбирая ближайшее стандартное значение по ГОСТ 7798 – 70 (см. примечания в табл. 2.1).

Таблица 2.1

## Болты с шестигранной головкой (ГОСТ 7798-70)



$d$	$S$	$H$	$D$	$R$	$\ell$	$\ell_0$
6	10	4,0	10,9	0,25...0,6	8...20 22...90	× 18
8	13	5,5	14,2	0,40...1,1	8...25 28...100	× 22
10	17	7,0	18,7	0,6...1,6	10...30 32...200	× 26; 32
12	19	8,0	20,9	0,6...1,6	14...32 35...260	× 30; 36
(14)	22	9,0	24,3	0,6...1,6	16...38 40...300	× 34; 40
16	24	10,0	26,5	0,6...1,6	18...40 45...300	× 38, 44
(18)	27	12,0	29,9	0,6...1,6	20...45 50...300	× 42; 48
20	30	13,0	33,3	0,8...2,2	25...50 55...300	× 46; 52
(22)	32	14,0	35,0	0,8...2,2	30...55 60...300	× 50; 56
24	36	15,0	39,6	0,8...2,2	32...60 65...300	× 54; 60
(27)	41	17,0	45,2	1,0...2,7	35...65 70...300	× 60; 66
30	46	19,0	50,9	1,0...2,7	45...70 75...300	× 66; 72
36	55	23,0	60,8	1,0...3,2	50...85 90...300	× 78; 84


Примечания: Длину  $\ell$  выбирают в указанных пределах из ряда: 8, 10, 12, 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, (85), 90, (95), 100, 105, 110, (115), 120, (125), 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.

Знаком «×» отмечены болты с резьбой на всей длине стержня.



Таблица 2.2

## Гайки шестигранные (ГОСТ 5915-70)

Исполнение 1




Исполнение 2



Диаметр резьбы $d$	Размер под «ключ» $S$	Высота $H$	Диаметр описанной окружности $D$
6	10	5,0	10,9
8	13	6,5	14,2
10	17	8,0	18,7
12	19	10,0	20,9
(14)	22	11,0	24,3
16	24	13,0	26,5
(18)	27	15,0	29,9
20	30	16,0	33,3
(22)	32	18,0	35,0
24	36	19,0	39,6
(27)	41	22,0	45,2
30	46	24,0	50,9
36	55	29,0	60,8

Таблица 2.3

## Шайбы (ГОСТ 11371-78)



Диаметры резьбы крепежной детали $d$	$d_1$	$D$	$S$	$c$
6	6,4	12,5	1,2	0,50
8	8,4	17,5	1,6	0,50
10	10,5	21,0	2,0	1,00
12	13,0	24,0	2,0	1,00
14	15,0	28,0	2,5	1,25
16	17,0	30,0	2,5	1,25
18	19,0	34,0	3,0	1,50
20	21,0	37,0	3,0	1,50
24	25,0	44,0	3,0	1,50
27	28,0	50,0	4,0	1,50
30	31,0	56,0	4,0	1,50
36	37,0	66,0	5,0	2,00

**Условные обозначения крепежных деталей:**

Болт М16×40 ГОСТ 7798-70 – болт с метрической резьбой диаметром 16 мм. Длина болта 40 мм.

Гайка М16 ГОСТ 5915-70 – гайка с метрической резьбой диаметром 16 мм.

Шайба 16 ГОСТ 11371-78 – шайба для болта с диаметром резьбы М16.

Элементы головки болта и гайки, такие как фаски и скругления на гранях, следует вычерчивать, как показано на рис. 2.2 (с целью упрощения изображения допускается брать  $D_1 = S$ ).

*Изображение гайки начинают строить с вида сверху:*

1. Зная диаметр резьбы  $d$  (табл. 2.2), выбирают высоту гайки  $H$ , диаметр окружности, описанной вокруг шестиугольника  $D$ , размер «под ключ»  $S$  и определяют диаметр фаски  $D_1 = (0,9\dots 0,95)S$ .

2. На месте вида сверху отмечают центр и наносят центровые линии. Из центра тонкой линией проводят окружность  $D$  и вписывают в нее шестиугольник, окружность фаски  $D_1$  и две линии внутреннего и наружного диаметров резьбы.

3. На место главного вида и вида слева проецируют шестигранник высотой  $H$ . Далее на верхнее основание шестигранника проецируют диаметр фаски  $D_1$  и от него проводят под углом  $30^\circ$  линию фаски. На чертеже низшая точка пересечения конической поверхности (фаски) с ребром шестигранника отмечена цифрой 1, высшая точка пересечения с его гранью – цифрой 2.

4. Отмеченные точки гиперболы соединяют между собой тонкой линией от руки, а затем обводят по лекалу.

Кривую (гиперболу) можно условно провести дугами окружности  $R_1$ ,  $R_2$  и  $r$ . Величина  $R_1 = 1,5d$ ,  $R_2 = d$ . Величину радиуса  $r$  определяют построением, для чего необходимо дугу радиусом  $R_1$  довести до пересечения с наружным ребром гайки. Затем из точки пересечения провести горизонтальную линию, тогда расстояние от середины этой линии в пределах проекции правой грани до точки пересечения дуги радиусом  $R_1$  с ребром и будет искомая величина радиуса  $r$  (см. рис. 2.2).

После определения всех размеров следует выполнить чертеж соединения на формате А4 и проставить размеры, руководствуясь рис. 2.1. Масштаб изображения должен быть выбран таким, чтобы поле чертежа было полностью использовано.

Пример выполненной работы «Соединение болтом» приведен на рис.2.3.






Рис. 2.2



18-27				Лист	Масса	Масштаб
Нар.	Лист	Н. докум.	Подп.	Лист		
Разраб.						
Проверил						
Т.контр.						
Н.контр.						
Чтвёрт.						

Соединение  
болтом

Лист	Лист

ГАЗ гр.

Рис. 2.3

## 2.2. СОЕДИНЕНИЕ ШПИЛЬКОЙ

**Шпилька** – цилиндрический стержень, снабженный резьбой на обоих концах. Один конец её завинчивается в деталь, а на другой навинчивается гайка.

Технологическая последовательность выполнения отверстия с резьбой под шпильку и её установка в резьбовое отверстие показаны на рис. 2.4.




Рис. 2.4

Сначала в детали сверлят отверстие  $d_0$  под резьбу на глубину  $l_3 = l_1 + d$ ;  $d_0 \approx d - 2(0.8...p)$ . Отверстие заканчивается конической поверхностью с углом конуса  $120^\circ$  (рис. 2.4, а).

Резьбу в отверстии нарезают метчиком по наружному диаметру  $d$  на глубину  $l_2 = l_1 + 0,5d$ . Границу резьбы изображают сплошной толстой линией (рис. 2.4, б).

Типы линий, которыми изображается *резьба на шпильке*, меняются местами:  $d$  – линия сплошная толстая,  $d_0$  – сплошная тонкая (рис. 2.4, в).

Шпилька ввинчивается в резьбовое отверстие детали на всю длину резьбы  $l_1$ .

На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого отверстия допускается изображать как показано на рис. 2.4, г, даже

при наличии разницы между глубиной отверстия под резьбу и длиной резьбы.

Выполняя задание, нужно изобразить в трех видах с вертикальными разрезами соединение двух деталей шпилькой (рис. 2.5).

Заданы диаметр шпильки  $d$ , толщина  $S_1$  присоединяемой детали и материал корпуса, в который ввинчивается шпилька.

В зависимости от материала корпуса необходимо выбрать соответствующую глубину гнезда  $\ell_2$  и длину ввинчиваемого конца шпильки  $\ell_1$  (табл. 2.4). Глубина гнезда  $\ell_2 = \ell_1 + 0,5d$ . Длину стержня шпильки определяют путем расчета аналогично расчету длины стержня болта. Длина резьбы  $\ell_0$  зависит от диаметра резьбы  $d$  и от длины стержня шпильки  $\ell$  гаечного конца (табл. 2.5).

Размеры корончатой или прорезной гайки выбирают из табл. 2.6, размеры шайбы – из табл. 2.3, размеры шплинта – по табл. 2.7. Диаметр гладкого отверстия под шпильку в присоединяемой детали  $d_1=1,1d$ . Чертеж, с учетом масштаба, оформляют в соответствии с рис. 2.5.

#### *Условное обозначение крепежных деталей:*

1. Шпилька с диаметром резьбы 10 мм, с крупным шагом, длиной  $\ell = 50$  мм, с длиной ввинчиваемого резьбового конца  $\ell_1 = 1,25d$ .  
Шпилька M10×50 ГОСТ 22034–76.

2. Шпилька с диаметром резьбы  $d = 16$  мм, с мелким шагом, длиной  $\ell = 80$  мм, с длиной ввинчиваемого резьбового конца  $\ell_1 = 2d$ .

Шпилька M16×1,5×80 ГОСТ 22038–76.

3. Гайка исполнения 1, диаметр резьбы 12 мм, с крупным шагом. Гайка M12 ГОСТ 5918–73.

4. Гайка исполнения 2, диаметр резьбы 16 мм, шаг мелкий. Гайка 2 M16×1,5 ГОСТ 5918-73.

5. Шплинт с условным диаметром 3,2 мм, длиной 28 мм.  
Шплинт 3,2×28 ГОСТ 397–79.

Пример выполненной работы «Соединение шпилькой» приведен на рис. 2.6.





Рис. 2.5

Таблица 2.4


**Основные размеры шпилек**  
**(ГОСТ 22034-76; ГОСТ 22038-76; ГОСТ 22040-76)**



$d$	Шаг резьбы $p$		Длина ввинчиваемого резьбового конца $\ell_1$		
	круп- ный	мел- кий	1,25 $d$ (сталь) ГОСТ 22034-76	1,6...2 $d$ (чугун, бронза) ГОСТ 22038-76	2,5 $d$ (ал. сплав) ГОСТ 22040-76
6	1	—	6	7,5	12
8	1,25	1	8	10	16
10	1,5	1,25	10	12	20
12	1,75	1,25	12	15	24
(14)	2	1,5	14	18	28
16	2	1,5	16	20	32
(18)	2,5	1,5	18	22	36
20	2,5	1,5	20	25	40
(22)	2,5	1,5	22	28	44
24	3	2	24	30	48
(27)	3	2	27	35	54
30	3,5	2	30	38	60
36	4	3	36	45	72

Таблица 2.5

**Длина гаечного конца шпилек  $\ell$**   
**(ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22038-76, ГОСТ 22040-76)**



$d$	$\ell$	$\ell_0$	$\ell$	$\ell_0$	$\ell$	$\ell_0$	$\ell$	$\ell_0$
6	16..20	×	22..120	18	130..160	24	-	-
8	16..25	×	28..120	22		28	-	-
10	16..30	×	32..120	26		32	-	-
12	25..35	×	38..120	30		36		49
(14)	25..40	×	42..120	34		40		53
16	35..45	×	48..120	38	130..200	44	220	57
(18)	35..50	×	55..120	42		48		61
20	40..50	×	60..120	46		52		65
(22)	45..60	×	65..120	50		56		69
24	45..65	×	70..120	54		60	220..240	73
(27)	55..70	×	75..120	60		66		79
30	60..80	×	85..120	66		72	220..260	85
36	70..90	×	95..120	78	140..200	84	220..300	97

Примечания: 1. Стандартный ряд длин шпилек  $\ell$ : 10, 12, 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, (95), 100, (105), 110, (115), 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300.


2. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

3. Знаком « $\times$ » отмечены шпильки с длиной гаечного конца  $\ell_0 = \ell - 0.5d$ .


Таблица 2.6

**Гайки шестигранные: прорезные и корончатые  
(ГОСТ 5918-73)**

Исполнение 1




Исполнение 2



d	s	D	H	h	D <sub>2</sub>	b	Размер шплинта <i>d</i> × <i>ℓ</i>	
							гайка исп. 1	гайка исп. 2
6	10	11,0	7,5	5	—	2	1,6 × 16	—
8	13	14,4	9,5	6,5	—	2,5	2,0 × 20	—
10	17	18,9	12	8	—	2,8	2,5 × 25	—
12	19	21,1	15	10	17	3,5	3,2 × 32	3,2 × 25
(14)	22	24,5	16	11	19	3,5	3,2 × 32	3,2 × 25
16	24	26,8	19	13	22	4,5	4,0 × 36	4,0 × 32
(18)	27	30,2	21	15	25	4,5	4,0 × 40	4,0 × 36
20	30	33,6	22	16	28	4,5	4,0 × 40	4,0 × 36
(22)	32	35,8	26	18	30	5,5	5,0 × 45	5,0 × 40
24	36	40,3	27	19	34	5,5	5,0 × 45	5,0 × 40
(27)	41	45,9	30	22	38	5,5	5,0 × 50	5,0 × 45
30	46	51,6	33	24	42	7	6,3 × 63	6,3 × 50
36	55	61,7	38	29	50	7	6,3 × 71	6,3 × 63

Таблица 2.7

## Шплинт (ГОСТ 397-79)



Условный диаметр шплинта, равный диаметру отверстия под шплинт, $d_0$	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
$d$	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9
$D$	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8
$l_2$	2,5	2,5	2,5	3,2	4,0	4,0	4,0
$\sim l_1$	3,2	4,0	5,0	6,4	8,0	10,0	12,6
наименьший	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0	22,0	32,0
наибольший	32,0	40,0	50,0	63,0	80,0	100,0	125,0




Рис. 2.6

### 2.3. СОЕДИНЕНИЕ ВИНТОМ

Выполняя задание, изобразить две проекции соединения деталей **винтом** (рис.2.7, а, б, в). Тип винта указан в задании. В зависимости от заданного диаметра винта  $d$  и **материала корпуса** определяют глубину гнезда в корпусе  $\ell_2$  (аналогично тому, как это делают в соединении шпилькой) и длину ввинчиваемого резьбового конца  $\ell_1$  (см. табл. 2.4). Толщина  $S_1$  дана в задании. Простановка размеров согласно рис. 2.7. Диаметры гладких отверстий в присоединяемых деталях  $d_1 = 1,1d$ .

*Длину винта  $\ell$  определяют:*

Рис. 2.7, а: Соединение винтом с полукруглой головкой  
ГОСТ 17473-80 (табл. 2.8),

$$\ell = \ell_1 + S_1.$$

Рис. 2.7, б: Соединение винтом с потайной головкой  
ГОСТ 17475-80 (табл. 2.9),

$$\ell = \ell_1 + S_1.$$

Рис. 2.7, в: Соединение винтом с цилиндрической головкой  
ГОСТ 1491-80 (табл. 2.10),

$$\ell = \ell_1 + S_1 - H.$$

**Условное обозначение винтов:**

1. Винт с полукруглой головкой (табл. 2.8) с диаметром резьбы 10 мм, с крупным шагом и длиной винта  $\ell = 50$  мм.

Винт M10×50 ГОСТ 17473-80.

2. Винт с потайной головкой (табл. 2.9) с диаметром резьбы 12 мм, с мелким шагом и длиной винта  $\ell = 60$  мм.

Винт M12×1,25×60 ГОСТ 17475-80.

3. Винт с цилиндрической головкой (табл. 2.10), с диаметром резьбы 16 мм, с крупным шагом, длина винта  $\ell = 60$  мм.

Винт M16×60 ГОСТ 1491-80.

Пример выполненной работы «**Соединение винтом**» приведен на рис. 2.8.

Рис. 2.7





Таблица 2.8

## Винты с полукруглой головкой (ГОСТ 17473-80)




$d$	3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20
Шаг:											
крупный	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
мелкий	-	-	-	-	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5
$H$	2,0	2,8	3,5	4,0	5,0	7	8	9,5	11	12	14
$D$	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
$b$	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	4	4	4
$h$	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4	4,2	4,5	5	5,5	6
$r$	0,3	0,35	0,5	0,6	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	2,2
$R$	4,8	6,4	8	9,6	12,8	16	19	25	26	28	32
$\ell_0$	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46
при $\ell >$	16	18	20	22	28	32	35	40	45	50	55
$\ell$	3...	4...	6...	8...	12...	20...	22...	25...	30...	32...	40...
	...70	...70	...70	...80	...80	...80	...85	...90	...95	...110	...120

Примечание: длину  $\ell$  выбирают в указанных пределах из ряда: (1,5), 2, (2,5), 3, (3,5), 4, 5, 6, (7), 8, 9, 10, 11, 12, (13), 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75, 80, (85), 90, (95), 100, 110, 120.

Таблица 2.9


## Винты с потайной головкой (ГОСТ 17475-80)



d	3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20
Шаг: крупный	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
мелкий	—	—	—	—	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5
H	1,5	2	2,5	3	4	5	5,5	6,5	7	8	9
D	5,6	7,4	9,2	11,0	14,5	18,0	21,5	25,0	28,5	32,5	36,0
b	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	4	4	4
h	0,9	1,1	1,2	1,5	2	2,5	2,5	3	3,5	4	4
r	0,3	0,35	0,5	0,6	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	2,2
$\ell_0$	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46
при $\ell >$	18	20	22	25	32	38	42	48	55	60	65
$\ell$	3,5... ...70	7... ...70	8... ...70	8... ...70	12... ...70	20... ...70	22... ...70	25... ...85	30... ...90	35... ...95	38... ...110
											120



Примечание: длину  $\ell$  выбирают в указанных пределах из ряда: (1,5), 2, (2,5), 3, (3,5), 4, 5, 6, (7), 8, 9, 10, 11, 12, (13), 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75, 80, (85), 90, (95), 100, 110, 120.

Таблица 2.10  
Винты с цилиндрической головкой (ГОСТ 1491-80)



$d$	3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20
Шаг:											
крупный	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
мелкий	-	-	-	-	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5
$H$	2	2,8	3,5	4,0	5	6	7	8	9	10	11
$D$	5	7	8,5	10	12	15	18	21	24	27	30
$b$	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	4	4	4
$h$	1	1,4	1,7	2	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	4,5
$r$	0,3	0,35	0,5	0,6	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	2,2
$\ell_0$	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46
при $\ell >$	16	18	20	22	28	32	35	40	45	50	55
$\ell$	3... ...70	4... ...70	6... ...70	7... ...70	12... ...70	18... ...70	22... ...85	25... ...90	30... ...95	32... ...110	40... ...120

Примечание: длину  $\ell$  выбирают в указанных пределах из ряда: (1,5), 2, (2,5), 3, (3,5), 4, 5, 6, (7), 8, 9, 10, 11, 12, (13), 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, (42), 45, (48), 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75, 80, (85), 90, (95), 100, 110, 120.



20-21

Соединение  
винтом

Изм.	Лист	Н. докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Продерил				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утвержд.				

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Лист № 1	

СГАЗЧ гр.

Рис. 2.8

## 2.4. СОЕДИНЕНИЯ ТРУБНЫЕ

В соответствии с заданием на чертеже изображают один из видов соединения труб:

*Прямой муфтой* (рис. 2.9).




Рис. 2.9

*Переходной муфтой* (рис. 2.10).




Рис. 2.10

**Тройником** (рис. 2.11).




Рис. 2.11

В зависимости от заданных диаметров  $D_y$  соединяемых труб выбирают соответствующий масштаб. На чертеже проставляют основные размеры деталей, входящих в соединение (внутренний диаметр трубы  $D_y$ , наружный диаметр трубы  $d$ , длину резьбы  $l$ ) и условное обозначение резьбы. Конструктивные размеры соединительных деталей для трубопроводов берут из табл. 2.11, 2.12, 2.13.

#### *Условное обозначение трубной цилиндрической резьбы*

$G1,$


где  $G$  – трубная цилиндрическая резьба;

$l = 1" = 25,4 \text{ мм}$  – условный проход трубы  $D_y$ ; для такой резьбы наружный диаметр равен 33,3 мм, поэтому обозначение размера трубной резьбы наносят на полке линии-выноски (см. рис. 2.9, 2.10, 2.11).

Пример выполненной работы «Соединение трубное» приведен на рис. 2.12.

Таблица 2.11




**Конструктивные размеры соединительных частей деталей  
для трубопроводов (ГОСТ 8944-75)**



Условный проход $D_v$	Обозначение	$d$	$f$	$f_1$	$d_1$	$s$	$s_1$	$s_2$	$b$	$b_1$	$b_2$	$h$
10	3/8	16,66	10,0	8,0	17,0	2,5	3,5	3,5	3,0	2,0	3,5	2,0
15	1/2	20,96	12,0	9,0	21,5	2,8	4,2	4,2	3,5	2,0	4,0	2,0
20	3/4	26,44	13,5	10,5	27,0	3,0	4,2	4,4	4,0	2,0	4,0	2,5
25	1	33,25	15,0	11,0	34,0	3,3	4,8	5,2	4,0	2,5	4,5	2,5
32	1 1/4	41,91	17,0	13,0	42,5	3,6	4,8	5,4	4,0	2,5	5,0	3,0
40	1 1/2	47,80	19,0	15,0	48,5	4,0	4,8	5,8	4,0	3,0	5,0	3,0
50	2	59,62	21,0	17,0	60,5	4,5	5,4	6,4	4,0	3,0	6,0	3,5
(65)	2 1/2	75,19	23,5	19,5	76,4	4,5	5,4	6,4	5,0	3,5	6,5	3,5
(80)	3	87,89	26,0	22,5	89,0	4,5	6,0	6,5	6,0	4,0	7,0	4,0

Таблица 2.12


## Соединительные детали для трубопроводов

Угольник  
ГОСТ 8946-75Тройник  
ГОСТ 8948-75Муфта  
ГОСТ 8954-75


Условный проход $D_y$	Резьба трубная $d$ , дюймы	Угольник, тройник, $L$	Муфта		
			$L$	число ребер	$\sim t$
10	3/8	25	24	2	16
15	1/2	28	28	2	16
20	3/4	33	31	2	22
25	1	38	35	4	22
32	1 1/4	45	39	4	24
40	1 1/2	50	43	4	26
50	2	58	47	6	26
(65)	2 1/2	69	53	6	28
(80)	3	78	59	6	28

Таблица 2.13

## Муфта переходная ГОСТ 8957-75



Условный проход $D_y \times D_{y_1}$	Резьба трубная, дюймы		$L$	Число ребер	$t$
	$d$	$d_1$			
10 × 8	3/8	1/4	30	2	16
15 × 8	1/2	1/4	36	2	18
15 × 10		3/8			
20 × 10	3/4	3/8	39	2	20
20 × 15		1/2			
25 × 15	1	1/2	45	4	22
25 × 20		3/4			
32 × 15		1/2			
32 × 20	1 1/4	3/4	50	4	24
32 × 25		1			
40 × 15		1/2			
40 × 20	1 1/2	3/4	55	4	26
40 × 25		1			
40 × 32		1 1/4			
50 × 25		1			
50 × 32	2	1 1/4	65	6	28
50 × 40		1 1/2			



A-A {2:1}




Рис. 2.12

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Стандарты ЕСКД, по состоянию на 01.01.95.
2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учеб. для втузов. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2001. – 422 с.
3. Кочнев М.И., Смирнова В.И. Разъемные и неразъемные соединения в машиностроительных и авиационных изделиях: Метод. указания / Куйбышев. авиац. ин-т. Куйбышев, 1979.
4. Чемпинский Л.А., Фадеев В.Я. Соединение деталей и их изображение на чертежах: Метод. указания / Куйбышев. авиац. ин-т. Куйбышев, 1979.
5. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. – М.: Высш. шк., 2001.

Учебное издание

**УСЛОВНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ЧЕРЧЕНИЯ**

**Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые  
Методические указания**

Составители: Рыжкова Людмила Михайловна,  
Комаровская Светлана Семеновна

Редактор Л. Я. Чегодаева

Компьютерная верстка Т. Е. Половнева

Подписано в печать 5.09.2005 г. Формат 60x84 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 2,55. Усл. кр.-отт. 2,67. Уч.-изд.л. 2,75.

Тираж 1000 экз. Заказ № 87 Апр. С-12(Д1)/2005.

Самарский государственный аэрокосмический  
университет им. академика С. П. Королева.  
443086 Самара, Московское шоссе, 34.

---

РИО Самарского государственного  
аэрокосмического университета.  
443086 Самара, Московское шоссе, 34.