

СГАУ:6

0-611

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА

**ОПИСАНИЕ МИКРОСТРУКТУР
СПЛАВОВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ,
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ**

CFAY:6
O-611


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА

ОПИСАНИЕ МИКРОСТРУКТУР СПЛАВОВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Методические указания к лабораторным работам

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗДНЕ

обозначенного здесь срока



CAMAPA 2003

Составитель В.С. Уварова

УДК 669.01

Описание микроструктур сплавов, их классификация, свойства и применение: Метод. указания к лабораторным работам / Самар. гос. аэрокосм. ун-т; Сост. В.С. Уварова. Самара, 2003. 19 с.

Приведены данные по химическому составу, микроструктуре, классификации, свойствам и области применения двойных сплавов свинец-сурьма, тройных сплавов кадмий-свинец-висмут, чугунов, углеродистых и легированных сталей.

Методические указания предназначены для студентов металлургической и механической специальностей авиационного профиля при выполнении ими лабораторных работ или практических занятий. Работа выполнена на кафедре "Технология металлов и авиаматериаловедение".

Печатаются по решению редакционно-издательского совета Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева

Рецензент доц. М.Г. Лосев

МИКРОСТРУКТУРА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ "СВИНЕЦ-СУРЬМА"

Н шлифа	Химический состав (%)	Тип сплава	Структурные составляющие по диаграмме состояния "Pb-Sb"	Описание микроструктуры	
				1	2
1	Sb 2 Pb 98	Доэв- текти- ческий	Pb + э(Pb+Sb)	Темные кристаллы избыточного свинца со следами дендритного строения на фоне пестрой эвтектики, состоящей из механической микросмеси кристаллов темного свинца и светлой сурьмы. Свинец, входящий в эвтектику, коалесцирует (растаскивается) с избыточными кристаллами свинца	
2	Sb 8 Pb 92	Доэв- текти- ческий	Pb + э(Pb+Sb)	Темные избыточные кристаллы свинца на фоне пестрой эвтектики, занимающей большую площадь шлифа	
3	Sb 13 Pb 87	Эвтек- тичес- кий	э(Pb+Sb)	Вся площадь шлифа занята пестрой эвтектикой	
4	Sb 25 Pb 75	Заэв- текти- ческий	Sb + э(Pb+Sb)	Светлые избыточные кристаллы сурьмы в виде многогранников на фоне пестрой эвтектики	
5	Sb 70 Pb 30	Заэв- текти- ческий	Sb + э(Pb+Sb)	Очень крупные светлые избыточные кристаллы сурьмы, занимающие подавляющую площадь шлифа, на фоне пестрой эвтектики	

**МИКРОСТРУКТУРА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ
“КАДМИЙ-СВИНЕЦ-ВИСМУТ”**

N шлифа	Химический состав (%)	Структурные составляющие по диаграмме составления “Cd-Pb-Bi”	Описание микроструктуры
1	2	3	4
1	Pb 20 Bi 10 Cd 70	Cd + α_2 (Cd+Pb)+ α_3 (Cd+Pb+Bi)	Светлые кристаллы (дendриты) избыточного кадмия, очень малые участки двойной эвтектики “кадмий-свинец”, примыкающие к зернам кадмия, и темная тройная эвтектика “кадмий-свинец-висмут”. Наблюдается явление коалесценции, то есть присоединение кадмия из двойной и тройной эвтектик к избыточному кадмию
2	Pb 20 Bi 25 Cd 55	Cd + + α_3 (Cd+Pb+Bi)	Светлые кристаллы (дendриты) избыточного кадмия на фоне темной тройной эвтектики “кадмий-свинец-висмут”. В dendритах кадмия иногда проявляется слоистое (“луковичное”) строение, которое, вероятно, является следствием выделения примесей на поверхностях кристаллизующихся dendритов
3	Pb 20 Bi 45 Cd 35	Cd + α_2 (Cd+Bi)+ + α_3 (Cd+Pb+Bi)	Небольшие светлые зерна избыточного кадмия; большие участки сравнительно крупнозернистой двойной эвтектики “кадмий-висмут”, представляющей смесь светлых зерен кадмия и висмута, на темном фоне тройной мелкозернистой эвтектики “кадмий-свинец-висмут”

1	2	3	4
4	Pb 20 Bi 60 Cd 20	α_2 (Cd+Bi)+ α_3 (Cd+Pb+Bi)	Темная мелкозернистая тройная эвтектика “кадмий-свинец-висмут” и более светлая крупнозернистая двойная эвтектика “кадмий-висмут”
5	Pb 20 Bi 70 Cd 10	α_1 + α_2 (Cd+Bi)+ + α_3 (Cd+Pb+Bi)	Светлые, крупные, резко очерченные, часто квадратной формы кристаллы избыточного висмута и темная тройная эвтектика “кадмий-свинец-висмут”. Местами видна более крупнозернистая вырожденная двойная эвтектика “кадмий-висмут”
6	Pb 20 Bi 76,5 Cd 3,5	Bi + α_3 (Cd+Pb+Bi)	Светлые, резко очерченные кристаллы избыточного висмута и темная тройная эвтектика “кадмий-свинец-висмут”. Видны также участки вырожденной двойной эвтектики “кадмий-висмут”, как следствие неравновесной кристаллизации

МИКРОСТРУКТУРА ЧУГУНОВ

N шлифа	Марка чугуна	Структурные составляющие	Описание микроструктуры
1	2	3	4
1	Белый дозвтектический	П + Ц + Л	Темные участки перлита, светлый блестящий цементит в виде прослоек и колонии пятнистого ледебурита, в которых небольшие вкрапления темного перлита расположены на светлом фоне цементита
2	Ковкий чугун на ферритной основе	Ф + Гр	Серые хлопьевидные гнезда графита на фоне светлых зерен (полизидров) феррита (черно-сердечный ковкий чугун)
3	Ковкий чугун на перлито-ферритной основе	Ф + П + Гр	Серые хлопьевидные гнезда графита окружены кольцом светлого феррита. Остальная площадь шлифа занята темным перлитом (белосердечный ковкий чугун)
4	Серый чугун на перлито-ферритной основе	Ф + П + Гр	Серые пластинчатые (чешуйчатые) включения графита на фоне зерен светлого феррита и темного перлита
5	Высокопрочный, модифицированный магнием чугун на ферритной основе	Ф + Гр	Серые включения шаровидного графита на фоне светлых зерен (полизидров) феррита
6	Высокопрочный чугун на перлито-ферритной основе	П + Ф + Гр	Серые включения шаровидного графита окружены кольцом светлого феррита. Остальная площадь шлифа занята темным перлитом

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЯ ЧУГУНОВ

Вид чугуна	Марка	Механические свойства				Назначение
		σ_{b} , $\frac{kg}{mm^2}$	σ_{s} , $\frac{kg}{mm^2}$	$\delta, \%$	НВ	
1	2	3	4	5	6	Белый чугун — прочен и даже хрупок при большом содржании углерода в нем. Поэтому 90% выплавленного белого чугуна перерабатывается в сталь (передельный чугун). Большие чугуны чувствительны к скорости охлаждения, поэтому получают отливки из половинчатого чугуна: ванки некоторых прокатных станов, маленьковоронные вагонные колеса, шары для мельниц. За счет большой скорости охлаждения поверхность ланых колес не имеет структуру белого чугуна, а в глубине, где скорость охлаждения резко снижается, получается структура сферолитич.
Белый чугун	Дозвтектический					Ковкие чугуны, получают от него и (титаневым) огнеупором, изготовленным из совокупности скрепленного белого чугуна Детали из КЧ 30-6 и КЧ 33-8 работают в условиях низких и средних статических и динамических нагрузок комутаторов, гайки, калланы, винты, грибницы, фланцы, муфты, кронштейны, держатели. Детали из КЧ 35-10 и КЧ 37-12 отличаются повышенной прочностью и вязкостью, поэтому применяются более высокие статические и динамические нагрузки, характеры которых, заданный мост, ступицы, спицы...
Ковкий чугун на ферритной основе	КЧ 30-6	30	-	6	100-169	
	КЧ 33-8	33	-	8	100-149	
	КЧ 35-10	35	-	10	100-149	
	КЧ 37-12	37	-	12	110-149	

1	2	3	4	5	6	7
Коксий чугун на перлито-фerrитной основе	КЧ 45-6	45		6	150-207	Детали из КЧ 45-6 и КЧ 50-5 работают при высоких статических и динамических нагрузках, в условиях тяжелого износа: звенья приводных цепей, букисы, втулки, рычаги, ролики цепей конвейеров, горизонтные колонки
Серый чугун на перлито-фerrитной основе.	КЧ 50-5	50		5	170-230	
Серый чугун на перлито-фerrитной основе.	СЧ 10	10	28		147-229	Детали работают при низких динамических нагрузках и трении: основания металлообрабатывающих станков, корпушки, фланцы, резьбы, маховики
Серый чугун на перлито-фerrитной основе.	СЧ 15	15	32		163-229	
Серый чугун на перлито-фerrитной основе.	СЧ 18	18	36		170-229	
Высокопрочный чугун на фerrитной основе	СЧ 30	30	50		230-250	Детали испытывают средние динамические нагрузки: корпуса гидроагрегатов, стойки станков, станины, гидроцилиндры, головки и гайки цилиндров...
Высокопрочный чугун на фerrитной основе	ВЧ 40	40	60		140-170	Детали работают при больших нагрузках: кронштейны, звездочки, шестерни, крышки цилиндров, тормозные диски
Высокопрочный чугун на фerrитной основе	ВЧ 42-12	42		10	156-197	
Высокопрочный чугун на перлито-фerrитной основе	ВЧ 45-5	45		12	140-200	
Высокопрочный чугун на перлито-фerrитной основе	ВЧ 450-1,5	50			187-255	
Высокопрочный чугун на перлито-фerrитной основе	ВЧ 60-2	60		2	197-269	

Примечание: Новая маркировка высокопрочных чугунов: ВЧ 38, ВЧ 40, ВЧ 42, ВЧ 45, ВЧ 50, ВЧ 60.

МИКРОСТРУКТУРА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

N шлифа	Тип стали	Структурные составляющие по диаграмме состояния "Fe-Fe ₃ C"	Описание микроструктуры	
			1	2
1	Дозвтектоидная	Ф + П	Светлые зерна (полизэдры) феррита и малочисленные островки темного перлита между ними	
2	-/-	Ф + П	Светлые зерна феррита и островки темного перлита, занимающие несколько большую площадь шлифа	
3	-/-	Ф + П	Темные зерна перлита и светлые зерна феррита	
4	-/-	П + Ф	Темные зерна перлита и остатки светлого феррита, расположенные по сетке	
5	Эвтектоидная	П	Вся площадь шлифа занята темным пластинчатым перлитом. Лишь в отдельных местах встречается перлит зернистого строения	
6	Завтектоидная	П + Ц _{II}	Темные зерна мелкопластинчатого перлита окружены тонкой, светлой, непрерывной сеткой цементита вторичного	

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ (ГОСТ 1050-71; ГОСТ М38-74)

Тип стали	Марки стали	Механические свойства (не более)				Назначение
		σ_b , кгс/мм ²	δ , %	NВ, в состоянии поставки	(горячекатаная)	
1	2	3	4	5	6	6
Доз-текто-идная	08	33	33	131	143	Малонагруженные детали: шестерни звездочки, тяги, винты, шайбы, ролики, оси, подвергающиеся цементации
	10	34	31	131	149	
	15	38	27	131	163	
	20	42	25	131	170	Средненагруженные детали: шестерни, валы, оси, винты, штифты, упоры, колына, шайбы, втулки, шиндели, болты, гайки, крепежные детали
	25	46	23	131	179	
	30	50	21	131	187	
	35	54	20	131	187	
	40	58	19	217	229	Высоконагруженные детали: шестерни, валы, шестерни, гайки, зубчатые колёса, оси, муфты, гайки, шпонки, гильзы траков, ходовые валики, ходовые винты станков
	45	61	16	217	255	
	50	64	14	241	255	Муфты, пружинные колпачки, пружины, валы, зубчатые колёса, штоки, гайки траков, муфты сцепления коробок передач, корпуса форсунок
	55	66	13	241	255	
	60	69	12	255	255	Пружины плоские и круглые; пружинные колпачки и шайбы; рессоры, эксцентриксы, скобы
	65	71	10	255	255	

Продолжение

1	2	3	4	5	6	Продолжение	
						Детали, работающие в условиях трения:	
	70	73	9	269	285	шайбы Гровера, пружины испытаний двигателя	
	75	110	7	269	269	автомобиля, пружины букирных приборов и плунжеров толкателя	
Доз-текто-идная	60 Г	71	11				
	У7	73	9	HRC 59-62		Инструментальная сталь для инструмента, подвергающегося ударам и требующего вязкости при умеренной твердости (HRC=56-58): кернер, зубила, отвертки, кузнецкий инструмент, клейма, пробойники, штамповочные детали, молотки слесарные, кувачды, косы сельскохозяйственные	
Элект-токо-дная	У8, У8А	110	6	HRC 60-63		Для инструментов, подвергающихся ударам и требующих хорошей вязкости при высокой твердости (HRC до 60-62): матрицы, гильзы, пuhanсоны, ножницы и ножи по металлу, стопорный инструмент, пресс-формы, зубила пневматические, пильы круглые, сверла спиральные, фрезы, долото, стамески	
Зав-текто-идная	У9, У10, У11					Для инструментов, не подвергающихся сильным ударам при максимальной твердости режущей грани: сверла, метчики, развертки, стамески, рецы, фрезы, молотые штемпели, бурильный инструмент, мелкий инструмент, столлярные пильы, вырубные штампы простой конфигурации	

Окончание

Зав.- текто- идная	У12, У13	2	3	4	5	HRC 61-64	6
							Для инструментов с максимальной износостойкостью при наивысшей твердости: гильзы, фрезы, рецы, натяжные, зубила для насечки напильников, траверсный инструмент, мерительный инструмент, сварка

Примечание: твердость HRC приводится после закалки и никелевого отпуска.

Остальные свойства приведены для стали в состоянии поставки, без дополнительной термической обработки.

МИКРОИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

N шлифа	Марка стали	Химический состав (%)	Термооб- работка, состояние	Описание микроструктуры
1	2	3	4	5
1	30ХГСА	C 0,28-0,35 Mn 0,8-1,1 Si 0,9-1,2 Cr 0,8-1,1	Отжиг 880 °C	Мелкозернистая смесь темного сорбитаобразного перлита и светлого феррита
2	18Х2Н4ВА (18ХНВА)	C 0,14-0,2 Cr 1,35-1,65 Ni 4,0-4,4 W 0,8-1,2	Закалка 960 °C, воздух Отпуск 640 °C	Игольчатый сорбит отпуска, сохранивший за счет легирования ориентацию мартенсита
3	ШХ15	C 0,95-1,05 Cr 1,3-1,65	Отжиг 800 °C, охлаждение 15-20 °/час до 600 °C, далее воздух	Темный зернистый перлит и светлые блестящие частицы карбидов хрома и легированного цементита, распределенные частично по границам зерен и внутри
4	38Х2МЮА (38ХМЮА)	C 0,35-0,42 Cr 1,35-1,65 Mo 0,15-0,25 Al 0,7-1,1	Закалка 950 °C, воздух Отпуск 650 °C	Игольчатый сорбит отпуска, сохранивший за счет легирования ориентацию мартенсита
5	P18	C 0,7-0,8 Cr 3,8-4,4 W 17,0-18,5 V 1,0-1,4 Mo ≤ 1,0 Si ≤ 0,5 Mn ≤ 0,4	Литье	Темные зерна перлита дендритного строения, участки пестрой мелкозернистой ледебуритной эвтектики между ними и светлые округлые карбиды
6	P18	-/-	После горячей ковки и отжига	Сорбит и множество равномерно распределенных в нем светлых, крупных первичных и мелких вторичных карбидов

Окончание

1	2	3	4	5
7	P18	- // -	Закалка 1280 ⁰ С, масло	Светлые зерна остаточного аустенита, высоколегированный бейзольчный мартенсит и мелкие, округлые, светлые, первичные карбиды
8	P18	- // -	Закалка 1280 ⁰ С, масло Трехкратный отпуск при 560 ⁰ С	Темный мартенсит отпуска и крупные, светлые, первичные карбиды
9	X12M	C 1,45-1,65 Cr 11,0-12,5 Mo 0,4-0,6 V 0,15-0,3 Mn 0,15-0,4 Si 0,15-0,35	После горячей ковки и отжига	Мелкозернистый (сорбтообразный) перлит и светлые частицы карбидов, измельченных при горячей деформации, с образованием строчечности
10	ЭИ 69 (45Х14Н14В2М)		Закалка 1000 ⁰ С, вода	Светлые зерна аустенита и мелкие, округлые, светлые карбиды хрома и вольфрама
11	ЭИ 437Б (ХН77ПЮР)	Cr 19,0-22,0 Ti 2,4-2,8 Al 0,6-1,0 Fe ≤ 4,0 C ≤ 0,07 B ≤ 0,01 Ni основа	Закалка 1080 ⁰ С, воздух Старение 700 ⁰ С, 16 часов	Светлые, очень крупные зерна γ -твердого раствора на основе никеля и темные, отдельные, нерастворившиеся, мелкие частицы интерметаллидов $Ni_3(Al,Ti) Cr_5B_3 TiN$ + мелкие, светлые, округлые карбиды TiC; $Cr_{23}C_6$

КЛАССИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Свойства				
№ образца	Марка стали	Классификация стали: по назначению	по структуре после отжига	после нормализации
1	30ХГСА	Конструкционная, улучшающая (П+Ф)	Долгостойкая сталь	После улучшения $\sigma_b = 110 \frac{kg}{mm^2}$, $\sigma_{0,2} = 85 \frac{kg}{mm^2}$, $\delta = 10\%$, $\psi = 45\%$, $a_H = 5,0 \frac{kg \cdot m}{cm^2}$, хорошая свариваемость
2	18Х2Н4ВА	Конструкционная, цементуемая	Долгостойкая сталь (П+Ф)	После закалки и низкого отпуска $\sigma_b = 110-140 \frac{kg}{mm^2}$, $\sigma_{0,2} = 14\%$, $a_H = 11-14 \frac{kg \cdot m}{cm^2}$

1	2	3	4	5	6
3	IIIХ13	Конструкционная, широкоподшипниковая	Заготовка для (П+карбиды)	Первый класс	Высокая износостойкость при больших контактных давлениях. После закалки и никелевого сплава: HRC=61-66
4	38ХМЮА (38Х2МЮА)	Конструкционная, азотируемая	Дозвенитондная (П+Ф)	Первый класс	После улучшения в средиземье: $\sigma_B = 95 \frac{kg}{mm^2}$, $\delta = 14\%$, $\psi = 50\%$, $a_H = 10 \frac{kg \cdot m}{mm^2}$
5-8	P18	Инструментальная, быстрорезущая	Ледебуритная (П+Н+карбиды)	На практике классифицируется по структуре после нормализации не характерна для ледебуритных сталей	Поверхность после азотирования: HRC ≈ 72 (HB=780-1050)

Окончание					
9	X12M	Инструментальная, штамповка	Ледебуритная (П+Л+карбиды)	Структурный класс установленывается по структуре после отжига. Поэтому Р18 и Х12М являются сталью карбидного класса	После закалки и многократного опуска при 500-580 °C: HRC=60-62, $a_H = 5-8 \frac{kg \cdot m}{mm^2}$, $\sigma_{122} = 280-320 \frac{kg}{mm^2}$
10	ЭИ69 (45Х14Н14В2М)	Жаропрочная, дисперсионно-твердящая, с карбидным упрочнением	Данная сталь классифицируется по равновесной структуре не по диаграмме Fe-Fe ₃ C, которая может использоваться как конструкционная, учитывая введение сложное лепирование диаграммам	Аустенитный класс	Предел длительной прочности $\sigma_{10000} = 130$ МПа Предел ползучести $\sigma_{1/100000} = 40$ МПа
11	ЭИ437В (ХН77ТЮР)	Деформируемый, жаропрочный сплав на основе никеля (нимоник)			Предел длительной прочности $\sigma_{750} = 110-200$ МПа Предел ползучести $\sigma_{1/100000} = 200$ МПа

ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

30ХТСА	Лопатки компрессорных машин, сварные самолетные конструкции. Крепежные детали, ригели, топкатели, корпуса, фланцы
18ХГНВА	Цементуемые крупные, особо ответственные и тяжело нагруженные детали, работающие при больших скоростях и вибрационных нагрузках: коленчатые валы, шестерни, шатуны, муфты
ШХ15	Комплекты роликов, диаметром до 20 мм, шириной всех размеров
38ХМЮА (38ХМЮА)	Азотируемые ответственные детали: шестерни, коленчатые валы, гильзы цилиндров и др., работающие на истирание и испытывающие ударные нагрузки
Р1.8	Изготавливание всех видов режущего инструмента. Шлифование устойчивостью против истирания, волокнистых материалов при формирования с высокой устойчивостью, волокнистых, волокнистых, пластичных, эластичных, профилегированных роликов сложных форм
Х12М	Лопатки и диски газовых турбин, выпускные клапаны, трубопроводы, детали камер сгорания, крепежные детали ($T_{раб}$ до 600-650°C)
45Х14Н14В2М (ЭИ69)	Производство листов и рабочих лопаток газовых турбин ($T_{раб}$ до 800-850°C)
ХН77ТЮР (ЭИ4376)	—

Учебное издание

Описание микроструктур сплавов, их классификация, свойства и применение

Методические указания к лабораторным работам

Составитель Уварова Вера Сергеевна

Редактор Л. Я. Чегодаева
Компьютерная верстка О. А. Ананьев

Подписано в печать 02.10.2003 г. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 1,16. Усл.кр.-отт. 1,24. Уч. - изд.л. 1,25.
Тираж 120 экз. Заказ №6. Арг. С-39/2003.

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева,
443086 Самара, Московское шоссе, 34.

РИО Самарского государственного аэрокосмического университета. 443001 Самара, ул. Молодогвардейская, 151.