$$\alpha_{zm} = \frac{1,74(1+nt)}{1+nt+1+t^2} - 1; \tag{22}$$

$$k_{zm}^2 = 3.16 \frac{1 + 0.33 \frac{(1 + nt)^2}{1 + t^2}}{\left(1 + \frac{1 + nt}{\sqrt{1 + t^2}}\right)^2};$$
 (23)

$$k^{2}_{xm} = 0.21 \frac{1 + 9 \frac{(1 + nt)^{2}}{1 + t^{2}}}{\left(1 + \frac{1 + nt}{\sqrt{1 + t^{2}}}\right)^{2}}.$$
 (24)

Из (22), (23) и (24) следует, что коэффициенты $a_{zm},\ k_{zm}$ и k_{zm} не зависят от конкретных значений диаметров валов и отверстий.

Таблица Посадка kzm k_{zn} α_{Z131} Λ/J 0.62 0.150,90 0,92 A/C0.82 0.62 0.020.95 Λ/X 0.91 0.28 0.88 1.02 0.82 121 C22 0.640.02 0.93 Λ/C_3 1.88 0 0,95 0.82 Λ_2/C_2 1.0 0.020.950,83 Λ_2/X_2 1.33 0.89 0.950.17Aa/Ca 0.02 0.95 0.83 1.0 Λ_5/C_5 1,0 0.02 0.95 0.83

Это позволяет заранее вычислить значения этих коэффициентов для напболее употребительных стандарт ных посадок (см. табл.).

Полученные значения ко эффициентов относительной асимметрии и относительно рассеяния применимы для расчетов смещений в позазоров на всех этапах процесса увязки оснастки по базовым отверстиям, задаваемым в степках деталей и узлов силового набора крыла.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей, М., «Наука», 1965.
- 2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М., «Наука», 1969.
- 3. Бородачев И. А. Анализ качества и точности производства. М., Машинз, 1964.
- 4. Апарин Г. А., Городецкий И. Е. Допуски и технические изму-
- 5. Машиностроение. Энциклопедический справочник. Т. 5, М., Машгил, 1947.

А. Н. Рогинко, М. И, Разумихии

РАСЧЕТ ДОПУСКОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНАСТКИ н деталей по заданному допуску на обводы КРЫЛА

При увязке оснастки для изготовления агрегатов, образован ных линейчатыми поверхностями, на основе технологического на 120

турного стенда * применяется единая система технологического барзирования в виде отверстий (БО), задаваемых в стенках деталей и узлов силового набора. При этом в направлении оси БО базпрование осуществляется по опорной плоскости стенки. Контроль у вязки осуществляется по базовым шаблонам технологического натурного стенда (ТНС) в точках равных процентов хорды.

Изготовление оснастки для дсталей, конструкций, исключающей применение компенсаторов при сборке, производится по схеме: базовый шаблон ТНС — эталон детали — контрольно-доводочное приспособление (КДП) — деталь. Методы обработки оснастки и деталей могут быть различными, но во всех случаях большое практическое значение имсет возможность расчета допусков на каждый из доводочных этапов образования обводов ТНС, эталона, КДП и детали с таким расчетом, чтобы обеспечить получение заданной точности обводов агрегата.

Такая задача вследствие многозвенности размерных ценей процесса увязки не решается однозначно. Поэтому возникает

вопрос о способе решения этой задачи.

Рассмотрим структуру процесса воспроизведения размера обвода крыла в какой-либо точке. Пусть поле погрешности контура базового шаблона ТНС — $\pmb{\omega}_{\mathbf{m}}$, а поле погрешности перехода от теоретических осей сечения к осям БО — $\pmb{\omega}_{\text{баз}}^{\text{m}}$. Тогда поле погрешности контура шаблона относительно БО

$$\omega_{\rm m} = \omega_{\rm m}' + \omega_{\rm 6as}^{\rm m} \,. \tag{1}$$

Анализируя процесс воспроизведения обводов ТНС, можно установить, что поле погрешности обводов ТНС

$$\omega_{\text{THC}} = \omega_{\text{THC}}' + \omega_{\text{III}} + 2\omega_{\text{EO}}, \tag{2}$$

где $\omega_{\text{тне}}$ — поле погрешности положения БО в ТНС, а $2\omega_{\text{БО}}$ означает двойную погрешность увязки БО — зазоры между болтом и отверстиями в каждой из двух сопрягаемых деталей ТНС.

Переходя к характеристике поля погрешности детали, полу-

чим

$$\omega_{\text{get}} = \omega_{\text{thc}} + \omega_{\text{thc}}' + \omega_{\text{gob}} + \omega_{\text{yct}} + 6\omega_{\text{EO}},^{**}$$
(3)

где $\omega_{\text{дов}}$ — сумма полей погрешностей обработки эталопа, КДП и детали, $\omega_{\text{уст}}$ — поле погрешности положения базовой плоскости детали, а коэффициент 6 при ω_{50} учитывает трехкратную фиксацию по БО при последовательной обработке эталопа, КДП и детали.

При монтаже станеля также происходит трехкратное накопление поля ногрешности $2\omega_{EO}$: при изготовлении носителя БО,

* Авторское свидетельство № 264920.

^{**} Здесь и дялее принято, что поля погрешностей «Бо во всей оснастке равны, т. е., диаметр и класс точности всех сочленений А/В одинаковы.

монтаже фиксатора станеля и установке переходной втулки вследствие разных диаметров БО в ТНС и в детали

$$\omega'_{\text{CTBII}} = \omega'_{\text{THC}} + 6\omega_{\text{BO}}. \tag{4}$$

Учитывая также поля погрешностей фиксации детали в ста неле $(2\omega_{BO})$, толщины общивки (ω_{obm}) , неплотностей соединений деталей (ω_{cb}) , можно записать окончательно для обвода собранного крыла

$$\omega_{\text{arp}} = \omega_{\text{THC}} + \omega_{\text{THC}}' + \omega_{\text{AOB}} + \omega_{\text{ycT}} + 14\omega_{\text{EO}} + \omega_{\text{ofm}} + \omega_{\text{cf.}}$$
 (5)

Структурное уравнение (5) можно положить в основу решении проектной задачи. Перепишем (5) с учетом (1) и (2)

$$\omega_{\text{arp}} = (3\omega'_{\text{tuc}} + \omega'_{\text{6a3}} + \omega_{\text{ycr}}) + (\omega_{\text{gob}} + \omega'_{\text{ii}}) + 16\omega_{\text{BO}} + \omega_{\text{obut}} + \omega_{\text{c6}}. \quad (6)$$

Обозначив дисперсию погрешностей, поля которых заключены в первую скобку, через $\sigma_{\text{баз}}^2$, а во вторую — $\sigma_{\text{дов}}^2$ и переходя к суммированию дисперсий, можно записать

$$\sigma_{\text{arp}}^2 = \sigma_{6a3}^2 + \sigma_{\text{mon}}^2 + \sigma_{\text{ofm}}^2 + \omega_{c6}^2 + 16_{c6}^2. \tag{7}$$

Очевидно, расчет производят с целью получения характеристик точности доводочных этанов $(\sigma_{\text{дов}}^2)$.

Величина σ_{6a3}^{c} характеризуст точность положения БО в ТНС. Все погрепности ТНС целесообразно определить в проскциях на три оси координат: ОМ—вертикальную; ОN, направленную вдоль хорды в плоскости нервюры: ОL, направленную вдоль размахи крыла. Поскольку точность монтажа ТНС целиком определяет ся достигнутым уровнем точности выполнения плазово-шаблонных работ, то величины погрешностей положения БО ТНС будуг практически постоянными для любых агрегатов и могут быть он ределены на основе расчета размерных цепей ТНС для всех случаев. Таким образом, дисперсии σL_{6a3}^2 , $\sigma_{M 6a3}^2$, $\sigma_{N 6a3}^2$ следует считать заданными.

Для величин $\sigma_{60\ m}^2$ и $\sigma_{60\ n}^2$, представляющих собой дисперени проекций векторных зазоров в сопряжениях по БО на оси ОМ и ОN, получены формулы: *

$$\sigma^2_{\mathrm{BO}_m} = 0.088\delta_2^2 \left[1 + 0.33 \left(\frac{\Delta_z}{\delta_z} \right)^2 \right], \tag{8}$$

$$\sigma^2_{BO_n} = 0.23\xi_z^2 \left[1 + 9\left(\frac{\Delta_z}{\xi_z}\right)^2 \right], \tag{9}$$

где δ_z и Δ_z —соответственно половина и координата середины по из раднального завора, определяемые по извест ным формулам [1]:

^{*} Формулы (8) и (9) легко получаются из формул (9), (10) (11) и 19), приводимых в работе тех же авторов «Вероятностные характеристики смеще вий дегалей в поле зазоров при увязке оснастка по базовым отверстиям, номещенной в настоящем сборнике.

$$\Delta_z = \frac{1}{2} \left[(\Delta_a - \Delta_b) + (\alpha_a \delta_a - \alpha_b \delta_b) \right] - \alpha_z \delta_z, \tag{10}$$

$$\delta_z = \frac{1}{2k_z} \sqrt{k_a^2 \delta_a^2 + k_b^2 \delta_b^2} \,. \tag{11}$$

В рассматриваемом случае можно принять [2]

$$a_a = a_b = a_z = 0; \quad k_a = k_b = k_z = 1.$$

Целесообразно, учитывая применение посадок раздичных класеов точности в эталонной и в рабочей оснастке, разделить $16\sigma_{\mathrm{DO}}^2$ на две части

$$16\sigma_{\rm EO}^2 = 8\sigma_{\rm EO}^2_{\rm VB} + 8_{\rm LO_{\rm pa0}}^2. \tag{12}$$

Задавшись классом точности и видом посадок, можно определить по (10), (11), (12) значение $16\sigma_{\text{bo}}^2$.

Величины $\sigma_{\text{общ}}^2$ и $\sigma_{\text{сб}}^2$ определяются соответственно способом получения общивок (прокат, фрезерование, травление и т. д.) и техническими условиями на допустимые зазоры в соединениях деталей но обводу.

Таким образом, располагая рассмотренными величинами, можно из (7) вычислить $\sigma_{\text{дов}}^2$, характеризующую суммарную дисперсию погрешностей обводов шаблона ТНС, эталона, КДП, детали. При этом необходимо перейти от направлений осей ОМ, ОN и ОL, в которых заданы величины $\varepsilon_{\text{баз}}^2$ и $\sigma_{\text{БО}}^2$, на направление пормали к поверхности крыла. Этот переход осуществляется через угол α между касательной к контуру сечения в данной точке и хордой и угол μ — малку в той же точке. Уравнение для $\sigma_{\text{до}}^2$ примет вид

$$\begin{split} &\sigma_{\text{дов}}^2 = \sigma_{\text{arp}}^2 - \sigma_{\text{c6}}^2 - \sigma_{\text{общ}}^2 - \left(\sigma_{L6a3}^2 + 16\sigma_{\text{BO}_I}^2\right) \text{tg}^2 \mu - \\ &- \left(\sigma_{M_{6a3}}^2 + 16\sigma_{\text{BO}_m}^2\right) \cos^2 \alpha - \left(\sigma_{M_{6a3}}^2 + 16\sigma_{\text{BO}_n}^2\right) \sin^2 \alpha. \end{split} \tag{13}$$

Задавшись далее соотношениями между величинами допусков доводочных этапов

$$\delta_{\text{дов. эт}}=a\cdot\delta_{\text{тнс}};~~\delta_{\text{дов. КДН}}=b\cdot\delta_{\text{тнс}};~~\delta_{\text{дов. дет}}=c\cdot\delta_{\text{тнс.}}$$
где $1\leqslant a\leqslant b\leqslant c,$ получим

$$\sigma_{\text{ADB}}^2 = \sigma_{\text{THC}}^2 + \sigma_{\text{AOB. DT}}^2 + \sigma_{\text{AOB. KAH}}^2 + \sigma_{\text{AOB. KAH}}^2 + \sigma_{\text{AOB. ACT}}^2 = \frac{1}{9} k^2 \delta_{\text{THC}}^2 (1 + a^2 + b^2 + c^2),$$

откуда

$$\delta_{\text{THC}} = \frac{3}{\kappa} \sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{ROB}}}{1 + a^2 + b^2 + c^2}} \,\,. \tag{14}$$

Координаты середин полей допусков отдельных этапов увязки распределяются на основе соотношения

$$\Delta_{\text{arp}} = \Delta_{\text{6as}} + \Delta_{\text{06iii}} + \Delta_{\text{c5}} + 16 \lambda_{\text{EO}} + \Delta_{\text{riic}} + \Delta_{\text{AOB 3T}} + \Delta_{\text{AOTKAII}} + \Delta_{\text{AOB Ager}}.$$
(15)

Величины $\Delta_{\rm oбщ}$ и $\Delta_{\rm co}$ известны, а для проекций на коордииатные оси величины $\Delta_{\rm BO}$ получены значения *.

$$\Delta_{\mathrm{BO}_{m}} = 0.872\Delta_{z};$$
 $\Delta_{\mathrm{BO}_{n}} = {}_{\mathrm{BO}_{l}} = 0.$

Положив

$$\begin{split} \Delta_{\text{дов. 9T}} &= a \cdot \Delta_{\text{тис}}; \quad \Delta_{\text{дов. КДП}} = b \cdot \Delta_{\text{тис}}; \quad \Delta_{\text{дов. дет}} = c \cdot \Delta_{\text{гис}}. \\ \text{и учитывая, что } \Delta_{L \text{ 6a3}} &= \Delta_{N \text{ 6a3}} = 0, \text{ получим} \\ \Delta_{\text{дов}} &= \Delta_{\text{агр}} - \Delta_{\text{общ}} - \Delta_{\text{с5}} - (\Delta_{M_{\text{ба3}}} + 16\Delta_{\text{БО}_m}) \cos \alpha = \\ &= \Delta_{\text{п c}} (1 + a + b + c); \\ \Delta_{\text{T c}} &= \frac{\Delta_{\text{дов}}}{1 + a + b + c}. \end{split}$$

Изложенная методика позволяет определить допуски на оснастку и детали при разработке директивной технологии.

Пример проектного расчета.

1. Пусть задан допуск на обвод крыла $2\delta = \frac{+0.4}{-0.8} = 1.2$ мм. Тогда для нормального распределения замыкающего звена

$$\sigma_{\text{arp}}^2 = \frac{1}{9} k_{\text{arp}}^2 \delta_{\text{arp}}^2 = 0.04.$$

2. В результате расчета размерных цепей ТНС получены для поля погрешности $\omega_{\text{тис}}^{'}$ следующие характеристики $\delta_{\text{баз}}$ в проекциях на выбранные координатные оси:

$$\delta_l = \delta_n = 0.29$$
 мм, $\delta_m = 0.066$ мм, $k_l = k_n = 1;$ $k_m = 1.35.$

Значення δ^2_{6aa} составят:

$$\sigma_{N6a3}^2 = \sigma_{L6a3}^2 = 3 \cdot \frac{1}{9} \cdot 1^2 \cdot 0,29^2 = 0,028.$$

$$\sigma_{N6a3}^2 = 3 \cdot \frac{1}{9} \cdot 1,35^2 \cdot 0,066^2 = 0,0026.$$

3. Пусть в эталонной оснастке сочленения по БО выполнены по посадке Λ/C , а в рабочей — A_3/X_3 . Принимая наиболее употребительные днаметры БО в промежутке свыше 10 до 18 мм, получим по (8) — (12):

$$\begin{split} \delta_{\mathbf{z}}^{yb} &= 0,0056; \quad \Delta_{\mathbf{z}}^{yb} = 0,00775; \quad \delta_{\mathbf{z}}^{pa6} = 0,0153; \quad \Delta_{\mathbf{z}}^{pa6} = 0,0312. \\ &16\sigma_{\mathrm{BO}_{m}}^{2} = 8 \cdot 0,088 \cdot 0,0056^{2} \left[1 + 0,33 \left(\frac{0,00775}{0,0056} \right)^{2} \right] + \\ &+ 8 \cdot 0,088 \cdot 0,0153^{2} \left[1 + 0,33 \left(\frac{0,0312}{0,0153} \right)^{2} \right] = 0,0002. \\ &16\sigma_{\mathrm{BO}_{n}}^{2} = 16\sigma_{\mathrm{BO}_{l}}^{2} = 8 \cdot 0,023 \cdot 0,0056^{2} \left[1 + 9 \left(\frac{0,00775}{0,0056} \right)^{2} \right] + \end{split}$$

^{*} См. формулу (12) в той же работе.

$$+\hat{8}\cdot 0.023\cdot 0.0153^{2}\left[1+9\left(\frac{0.0312}{0.0153}\right)^{2}\right]=0.0018.$$

4. Если известно
$$\delta_{06\mu\mu}=0.2$$
 мм и $\delta_{06}=0.1$ мм, то $\sigma_{06\mu\mu}^2=0.0044;$ $\sigma_{06}^2=0.0011.$

5. Пусть в рассматриваемой точке контура крыла значення углов α и μ составляют соответственно 12° 15′ и 0° 34′. Согласно уравнению (13) получим

$$\begin{split} \sigma_{\text{дов}}^2 &= 0.04 - 0.0044 - 0.0011 - (0.028 + 0.0018) \cdot 0.0001 - \\ &- (0.00264 + 0.0002) \cdot 0.9549 - (0.028 + 0.0018) \cdot 0.045 = 0.0303. \end{split}$$

6. Залавшись

$$a = 1,5;$$
 $b = 2;$ $c = 3;$ $k_{\text{дов}} = 1,2,$

получим по (14):

$$\begin{split} \delta_{\text{thc}} &= \frac{3}{1,2} \sqrt[4]{\frac{0,0303}{1+1,5^2+2^2+3^2}} = 0,108 \text{ mm,} \\ \delta_{\text{dob. 9T}} &= 1,5 \cdot 0,108 = 0,16 \text{ mm,} \\ \delta_{\text{dob. KDH}} &= 2 \cdot 0,108 = 0,22 \text{ mm,} \\ \delta_{\text{dob. Act}} &= 3 \cdot 0,108 = 0,32 \text{ mm.} \end{split}$$

7. Определив далее

 $\triangle_{\rm arp} = 0.05$ мм; $\triangle_{\rm M.6a3} = -0.007$ мм (согласно расчету точностных характеристик ТНС) и по (16)

$$16\Delta_{\mathrm{BO}_m} = 8 \cdot 0.0872 \ (0.00775 + 1.0312) = 0.272 \ \text{мм},$$

получим

$$\Delta_{\text{AOB}} = \Delta_{\text{THC}} + \Delta_{\text{AOB}}$$
. 3t $+ \Delta_{\text{AOB}}$ Kati $+ \Delta_{\text{AOB}}$. Are $= -0.2 - 0.05 - (0.272 - 0.007) \cdot 0.9772 = -0.509$ mm.

8. Согласно (17)

$$\begin{split} & \Delta_{\text{thc}} = \frac{-0,509}{1+1,5+2+3} = -0,068 \text{ mm,} \\ & \Delta_{\text{dob. gt}} = 1,5(-0,068) = -0,1 \text{ mm,} \\ & \Delta_{\text{dob. K/III}} = 2(-0,068) = -0,14 \text{ mm,} \\ & \Delta_{\text{dob. K/III}} = 3(-0,068) = -0,2 \text{ mm.} \end{split}$$

Для обеспечения гарантированного выполнения требований ТУ следует несколько уменьшить полученные величины. Таким образом, в результате расчета можно установить следующие допуски на обработку шаблонов ТНС, эталонов, приспособлений и деталей:

шаблон ТНС
$$- +0$$
 -0.2

эталон
$$\begin{array}{c} +0.05 \\ -0.25 \end{array}$$
 приспособление $\begin{array}{c} +0.1 \\ -0.3 \end{array}$ деталь $\begin{array}{c} +0.1 \\ -0.5 \end{array}$

ЛИТЕРАТУРА

1. Дунаев П. Ф. Размерные цепи. М., Машгиз, 1953.

2. В 6 р о д а ч е в 11. А. Анализ качества и точности производства. М., Машгиз, 1946.

А. С. Горячев, Г. С. Железнов, В. В. Жунин

РАЗДЕЛКА КЛАССНЫХ ОТВЕРСТИЙ РУЧНЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ РАЗВЕРТКАМИ

В современных конструкциях самолетов широкое распространение получило болтовое соединение узлов, состоящих из нескольких деталей из однородных и разнородных материалов. Как правило, это ответственные силовые узлы, работающие при больших знакопеременных нагрузках. В связи с этим качество отверстий соединяемых деталей, а именно точность и чистота поверхности, должно быть высоким (точность в пределах A и A_2 , чистота $\nabla 7$ и $\nabla 6$).

Часто соединяемые узлы и детали при сборке агрегатов расположены в труднодоступных местах, что исключает применение механизации при разделке. Поэтому их обработку производят вручную. Как правило, при разделке узлов, включающих в себя детали из закаленных сталей 30ХГСА и 30ХГСНА, применяются развертки из быстрорежущих сталей. Быстрорежущие инструменты Р9, Р18, Р9К5 и др. имеют невысокую стойкость и не обеспечивают зачастую требуемого качества обработки. Это объясняется тем, что при изготовлении инструмента не гарантируется высокое качество режущих кромок, вследствие обезуглероживания поверхностных слоев и прижогов при заточке. Кроме того, на заводах резко сокращаются лимиты на фонды быстрореза.

Опыт некоторых заводов свидетельствует о целесообразности применения ручных инструментов, оснащенных пластинками из твердых сплавов для разделки классных отверстий в высокопрочных закаленных сталях. Если процессы скоростной обработки с помощью твердосплавных инструментов довольно широко исследовались, то развертывание при ограниченных (малых) скоростях резания требует изучения.